

TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS APRĒĶINS

P10157

5

Īpašnieks: SIA Gulbenes nami

Automašīnas marka/modelis: Mercedes Benz 709 VIN WDB6690421P194741

Izlaiduma gads: 08.11.1991.

Valsts reģ.nummurs: HU7123

Vidējā tirgus vērtība:

EUR 3550

Palielinājums:		%	EUR	Piezīmes
1.	nobraukums mazāks par normatīvo		0	
2.	papildaprīkojums		0	
3.	vizuālais un tehniskais stāvoklis	(procenti)	0%	0
	3.1. nav ekspluatēta Latvijā			
	3.2. krāsa paaugstina tirgus pieprasījumu			
	3.3. krāsots ar speciālu efektkrāsu			
	3.4. uzstādīts dzinējs ar lielāku darba tilpumu			
	3.5. ir 4-durvju virsbūve ja iespējama 2-durvju			
	3.6. ir Quattro versija			
	3.7. viz. un tehn. stāvoklis kā paaugstinošs faktors			
Palielinās kopā:%		0%	0	
Samazinājums:		%	EUR	
1.	nobraukums lielāks par normatīvo		0	
2.	ir bijuši 3 un vairāk īpašnieki		0	
3.	izmantota kā taksometrs, mācību, vai nomas a/m		0	
4.	vizuālais un tehniskais stāvoklis	(procenti)	72%	2556
	4.1. ir redzamas iepriekšējā remonta pēdas	7%		x
	4.2. ir stiklu vai salona defekti	5%		x
	4.3. krāsojuma defekti			
	4.4. Virsb. meh. bojāj. vai caurejoša koroz.	50%		x
	4.5. krāsa nav pieprasīta tirgū			
	4.6. uzstādīts dzinējs ar mazāku darba tilpumu			
	4.7. ir 2-durvju virsbūve, ja iespējama 4-durvju			
	4.8. viz. un tehn. stāvoklis kā samazinošs faktors	10%		x
Samazinās kopā:%		72%	2556	

Kopējā korekcija:% -72% -2556

Transportlīdzekļa vērtība: EUR 994

x-Caurejoša rūsa durvīm (3 gab), kr. sānu panelim, kravas kastes bortiem, grīdai, kabīnes grīdai, aizm. sienai, kabīnes rāmim, pr. riteņu arkām. Rūsa pr. kreisam spārnā, rāmim. Deformēti pr. kreisais spārns, pr. bufers, pr. labais spārns. Kravas kastes koka papildborti satrunējuši, salauzti. Pr. kreisais spārns remontēts. Plēsts pr. labais pagrieziena lukturis. Saplēsti salona izdiluši, saplēsti salona sēdekļi.

Eksperts Guntis Caune.



SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU
TEHNISKAIS EKSPERTS
SERTIFIKĀTS
AA Nr. 128
Guntis Caune

10.09.2020.