

## TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS APRĒĶINS

P.0685

11

Īpašnieks: Gulbenes nami

Automašīnas marka/modelis: VW Transporter VIN WV1ZZZ70ZTH245878

Izlaiduma gads: 04.06.1996.

Valsts reģ.nummurs: GM4659

Vidējā tirgus vērtība:

EUR 1255

Palielinājums:		%	EUR	Piezīmes
1.	nobraukums mazāks par normatīvo		0	
2.	papildaprīkojums		0	
3.	vizuālais un tehniskais stāvoklis	(procenti)	0%	0
	3.1. nav ekspluatēta Latvijā			
	3.2. krāsa paaugstina tirgus pieprasījumu			
	3.3. krāsots ar speciālu efektkrāsu			
	3.4. uzstādīts dzinējs ar lielāku darba tilpumu			
	3.5. ir 4-durvju virsbūve ja iespējama 2-durvju			
	3.6. ir Quattro versija			
	3.7. viz.un tehn. stāvoklis kā paaugstinošs faktors			
Palielinās kopā:%		0%	0	
Samazinājums:		%	EUR	
1.	nobraukums lielāks par normatīvo		0	
2.	ir bijuši 3 un vairāk īpašnieki		0	
3.	izmantota kā taksometrs, mācību, vai nomas a/m		0	
4.	vizuālais un tehniskais stāvoklis	(procenti)	55%	690,25
	4.1. ir redzamas iepriekšējā remonta pēdas			
	4.2. ir stiklu vai salona defekti	5%		x
	4.3. krāsojuma defekti			x
	4.4. Virsb. meh. bojāj. vai caurejoša koroz.	35%		x
	4.5. krāsa nav pieprasīta tirgū			
	4.6. uzstādīts dzinējs ar mazāku darba tilpumu			
	4.7. ir 2-durvju virsbūve, ja iespējama 4-durvju			
	4.8. viz.un tehn. stāvoklis kā samazinošs faktors	15%		x
Samazinās kopā:%		55%	690,25	

Kopējā korekcija:% -55% -690

Transportlīdzekļa vērtība: EUR 565

x-Caurejošas rūsas priekšas spārnim, priekšas riteņu arkām, sliekšņiem, kabīnes kreisam sānu panelim, kabīnes vidus statnēm. Rūsas priekšas durvīm, pak. lb. durvīm, kravas kastes bortīm, rāmim, riteņu diskim. Deformēti kravas kaste borti, kabīnes kreisais sānu panelis, pak. kr. durvis. Plaisa priekšas vējstiklā. Saplēsti pr. sēdekļi. Metināti kravas kastes borti un viras. Tehn. skate līdz 27.07.2021. Cenā iekļauts PVN.

Eksperts Guntis Caune.




13.07.2021.